## RESTAURATION D'UNE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE CRÉATION D'UN CRAPAUDUC A MORMOIRON

Club Infrastructures du SRCE PACA Isabelle PACAUD - Pascale DIQUELOU CD84 18/10/2022









#### RAPPEL DU PROJET





Transversalité au CD84 : Environnement / Aménagement

AAP « Eau et Biodiversité » de l'AE RMC AE RMC finance 55% du projet

#### **Objectif principal:**

améliorer la prise en compte de la trame turquoise dans la gestion du réseau routier départemental.

Projet sur 3 ans (2020-2022) Le trophée EAU « UNE COP D'AVANCE » 2021 du Plan Climat de la Région Sud

#### UN PROJET A L'ECHELLE DU DEPARTEMENT, 4 ACTIONS SUR 3 ANS

#### Action 1

Mieux connaître les interactions entre la trame turquoise et les routes

#### Action 2

Proposer des fiches travaux sur les secteurs prioritaires Améliorer les pratiques d'entretien courant du réseau

ou restaurer la trame turquoise

But: maintenir

#### **Action 3**

### Rétablir la continuité écologique sur le site pilote de l'ENS des mares de la Pavouyère

Action 4 : Communiquer – sensibiliser - valoriser

Sensibiliser les agents









#### RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ENS DES MARES DE LA PAVOUYERE A MORMOIRON









#### ENS des mares de la Pavouyère :

- > ensemble de mares, zone humide de grand intérêt départemental ;
- une des plus grandes concentrations d'amphibiens au niveau départemental : Crapaud commun, Crapaud calamite, Rainette méridionale, Pélodyte ponctué, Pélobate cultripède;
- mortalité routière d'amphibiens avérée ;
- fort enjeu de conservation du Pélobate cultripède :
  - 45 % des sites de reproduction ont disparu entre 1970 et 2005 ;
  - une grande partie des sites PACA sont en Vaucluse.









#### STATUT DE CONSERVATION - PÉLOBATE CULTRIPÈDE



Périmètre de captage (eau potable) géré par le SMERRV CONTEXTE


RD 942: trafic moyen journalier: 3 179 véhicules

Mortalité d'amphibiens avérée sur RD 942 et RD 14

Périmètre de captage

FNS de la Pavouyère labellisé en 2017 6,33 hectares, géré par l'EPAGE SOMV






#### Suivi de la migration 2020 : dispositif temporaire de collecte aux bords des RD 942 et RD 14



- > Les animaux collectés sont identifiés. photographiés, sexés et géo-référencés.
- ➤ Le nombre d'animaux collecté par seau sert à repérer les couloirs préférentiels de passage.

- > 60 seaux numérotés et disposés à intervalles réguliers.
- Relevés tous les matins en période favorable.
- Fermés en période défavorable.


















#### Suivi de la migration 2020 : résultats

- → 44 relèves de seaux entre le 02/04/2020 et le 05/06/2020 ; 173 captures d'amphibiens / 6 espèces :
  - Pélobate cultripède : 75 captures (43%), dont 55 sur la RD 942 ;
  - Crapaud calamite : 54 captures ;
  - Crapaud épineux : 37 captures ;
  - Pélodyte ponctué : 4 captures ;
  - Salamandre tachetée : 2 captures ;
  - Rainette méridionale : 1 capture.
- Passages nocturnes avant, pendant et après la mise en place du dispositif de capture (printemps / automne 2020 et printemps 2021)
  - **→** Mortalité routière avérée sur les RD 942 et 14 :
    - 27 sauvetages dont 13 Pélobates ;
    - 56 observations de mortalité dont 24 Pélobates.

#### Localisation des couloirs préférentiels de migration / RD 942




#### **COUPE DE PRINCIPE TRAVERSÉE N°2 : CÔTÉ ENS**




#### **COUPE DE PRINCIPE TRAVERSÉE N°2**


12



Composants du crapauduc







- Cadres en béton 125x60x240 cm
  - ✓ Nettoyage intérieur avant départ usine pour éviter l'irritation de la peau des amphibiens.
  - ✓ Substrat de terre au fond des dalots.
- Utilisation de Ventouxblocs avec poutre de couronnement



#### Aménagement du crapauduc

- 2 traversées sous chaussée avec ouvrage cadre type dalots en béton 125x60 cm sur 14 ml chacune ;
- 1 dispositif de collecte et de guidage petite faune vers les traversées :
  - Au sud, côté ENS, bordures en L de 40 cm de H et de P, en béton, sur 170 ml,
  - Au nord, reprise de la clôture de l'aire de captage ;
- 4 murs de soutènement : 1 en extrémité de chaque traversée ;
- 4 parapets de protection type MVL en béton coulé de 60 cm de haut de part et d'autre de la chaussée, 1 à hauteur de chaque traversée;
- Terrassement et remodelage terrain ;
- Reprofilage des fossés et pose de caniveaux trapézoïdaux ;
- Abattage et dessouchage d'arbres ;
- Barreaux anti-intrusion côté captage.
  - → Travaux confiés à Colas-Société Routière du Mont Ventoux.
  - → Suivi environnemental par LPO.







## DIFFICULTES ET POINTS POSITIFS

#### DIFFICULTÉS ET POINTS POSITIFS

- Le dimensionnement du crapauduc s'est révélé plus difficile que prévu :
  - Premier aménagement de la sorte en PACA ;
  - Premier pour cette espèce en France ;
  - Site très contraint (périmètre de captage & ENS de part et d'autre, topographie complexe, nombreux réseaux enterrés, nappe phréatique peu profonde, nombreux acteurs, ...).
  - → Surcoût important par rapport au budget prévisionnel.
- Portage politique complexe.









#### LES POINTS POSITIFS ET PERSPECTIVES DU PROJET

- Une démarche co-construite et partagée avec les acteurs locaux.
- Transversalité au sein des Pôles Aménagement et Développement du CD 84.
- ➡ Implication forte de l'agence routière de Carpentras (CD84) et du réseau Cerema pour la réalisation du crapauduc.
- Retour d'expérience quant au dimensionnement d'un crapauduc mobilisable par d'autres gestionnaires (aménagement similaire en projet par le CD30).











Liberté Égalité Fraternité



# Merci de votre attention!

