

UA: correspond au centre ancien de la commune

ND: la partie sud de la voie qui était dans le PPR sismique précédent en zone NDR est devenue suite à la révision du 24/04/2015 une zone B3-I


Il n'existe pas d'ER sur l'Avenue de la République

ZONE DE DELIMITATION DU PROJET



L'avenue de la République: les séquences

> LE CARREFOUR DE LA POURANE



Dysfonctionnements



- accumulation de mobilier (barrières + bacs à fleurs)
- terrasse de café étroite
- surfaces minérales et bordures dégradées
- traitement du balcon sur le torrent du Pas de l'Etroit (une marche +matériaux)
- problème d'échelle dans la plantation de l'alignement Cours des Alpes (mûrier platane)

Atouts


- façades de qualité
- présence de commerces
- présence d'un micocoulier
- balcon sur le torrent du Pas de l'Etroit
- liaison vers la place des Anciens combattants

Premières orientations

- articuler les différents aménagements (Cours des Alpes, Place de la Pourane, Traverse Belle Fontaine, Avenue de la République)
- repenser la taille et la densité de plantation du Cours des Alpes
- réinvestir la placette en balcon sur le torrent
- étendre la terrasse du bar et faciliter la vie des commerces



> SEQUENCE 1



Premières orientations

- aménager une circulation à sens unique
- créer des trottoirs continus et plus larges
- organiser le stationnement en long sur un seul côté
- simplifier les aménagements en réduisant le mobilier et en employant des matériaux de qualité
- étendre la terrasse du bar et faciliter la vie des commerces
- étudier la plantation d'un alignement

Atouts


- recul devant le café faisant office de terrasse
- gabarit homogène R+1 et R+2
- commerces
- stationnement aisément en long

Dysfonctionnements

- croisement difficile
- trottoirs étroits
- stationnement sauvage
- bordures et surfaces minérales dégradées

Stationnements actuels

nuit = 14 voitures
jour = 6 voitures



> LE CARREFOUR DU MONUMENT AUX MORTS

Dysfonctionnements



- poubelles en pied de monument
- trottoir étroits ou absents
- tracé de l'angle du carrefour interventions successives et peu qualitatives
- statut de certains espaces à préciser (terrasses en pied de façade)
- stationnement sauvage
- surfaces minérales dégradées

Atouts

- mur de soutènement, grilles et monuments
- topographie à mettre en valeur
- façades de qualité
- perspective vers le château

Premières orientations

- aménager une circulation à sens unique
- créer des trottoirs continus et plus larges
- organiser le stationnement en long sur un seul côté
- simplifier les aménagements en réduisant le mobilier et en employant des matériaux de qualité
- mettre en valeur les abords du monument aux morts



L'avenue de la République: les séquences

> SEQUENCE 2



Dysfonctionnements

- seuils en point bas avec absence de trottoir
- grand nombre de portes de garages
- gabarits plus hétérogènes, du RDC au R+4
- stationnement sauvage sur le trottoir Est
- croisements difficiles
- trottoirs dissymétriques (largeur et vue)

Atouts

- opportunité foncière pour une liaison (piétonne + voirie) vers la future place du Bicentenaire


jour: 20 voitures
nuit: 42 + 5 voitures

Stationnements actuels


jour: 20 voitures
nuit: 42 + 5 voitures

Premières orientations

- aménager une circulation à sens unique
- créer des trottoirs continus et plus larges
- organiser le stationnement en long sur un seul côté
- réqualifier l'avenue par des matériaux de qualité
- intégrer au projet la contrainte de gestion des eaux pluviales



> SEQUENCE 3



Dysfonctionnements

- absence de trottoirs continu côté Est comme côté Ouest
- surfaces minérales dégradées
- gestion des containers
- clarification espace public / espace privé à renforcer
- réhausse du soutènement par des bacs

Atouts


- long mur de soutènement
- arbre isolé (mal taillé)

Premières orientations

- aménager une circulation à sens unique
- créer des trottoirs continus et plus larges
- organiser le stationnement en long sur un seul côté
- requalifier l'avenue par des matériaux de qualité
- mettre en valeur le mur de soutènement
- étudier la plantation d'arbres d'alignement

Stationnements actuels

- Nuit: 8 voitures
- Jour: 6 voitures



> SEQUENCE 4

Dysfonctionnements

- bat hétérogène et dégradé, alignement irrégulier
- trottoirs très étroits voire inexistant
- surfaces minérales dégradées
- seuils implantés en point bas



Atouts

- gabarit très large

- Premières orientations**
- aménager une circulation à sens unique
 - créer des trottoirs continus et plus larges
 - organiser le stationnement en long
 - requalifier l'avenue par des matériaux de qualité
 - articuler la jonction de la rue Emile Zola avec l'avenue de la République
 - mettre en valeur le mur de soutènement
 - étudier la plantation d'arbres d'alignement
 - intégrer au projet la contrainte de gestion des eaux pluviales

Stationnements actuels

- Nuit: 8 voitures
- Jour: 4 voitures



> SEQUENCE 5

Dysfonctionnements

- absence de trottoirs continu côté Est comme côté Ouest
- surfaces minérales dégradées
- gestion des containers

Atouts

- long mur de soutènement

Stationnements actuels

- Nuit: 16 voitures
- Jour: 8 voitures

