Localisation	Exploitant	Caractérisation des pollutions	Nature des travaux en cours	Commentaires
		Alpes de Ha	ute-Provence	
Château Arnoux St Auban	ARKEMA	Sol de l'ancienne électrolyse imprégné de mercure	Excavation de volumes très contaminés et confinement temporaire de l'ensemble. Un plan de gestion est en cours de réalisation.	Travaux et études consécutifs à la cessation d'activité de l'électrolyse à mercure
Sisteron	SANOFI	Pollution historique de l'emprise notamment par des Composés orga- niques volatils	Procédé de stripage des eaux	Décision à prendre sur l'arrêt définitif de l'unité de stripage
		Haute	-Alpes	
Briançon	SIVOM	Terril de mâchefers d'une ancienne UIOM	Confinement	Plan de gestion toujours en attente
La Roche de Rame	MGI	Oxydes de ferrochrome, poudres métalliques	Mise en sécurité du site par l'ADEME	Site à responsable défaillant. Une première tranche de travaux réalisé en urgence sur fonds publics en 2013 a permis de maitriser le risque immédiat d'incendie et de pollution des sols. Une deu- xième phase de travaux est à l'étude.
		Alpes-M	laritimes	
Nice	SOGARE	Déchets d'ancien atelier de traitement de surface bains et boues chro- miques, acides solvants	A définir dans le cadre des sites à responsable défaillant	Site à responsable défaillant, État débouté au TA suite à prescription de travaux au propriétaire
		Vau	cluse	
Avignon Montfavet	EITB	Huiles diélectriques contenant des PCB répandues dans le sol	Excavation des terres les plus polluées et confine- ment du résiduel. Prise de restrictions d'usages	Sur site : travaux terminés. Le dossier de restriction d'usage au moyen de servi- tudes d'utilité publique est er cours. Pour la partie hors site : plan de gestion reçu et en cours d'instruction
Le Pontet	EPP site « Le Ven- toux »	Hydrocarbures		Plan de gestion reçu. Travaux de démantèlement des instal- lations terminés.

Localisation	Exploitant	Caractérisation des pollutions	Nature des travaux en cours	Commentaires			
Bouches-du-Rhône							
Berre Rognac	CPB – LBI ex Shell chimie	Résidus pétrochimiques	Pompages des phases pures dispersées dans le site	Plan de gestion pour l'en- semble du site demandé pour le 31/12/2015			
Marseille l'Estaque	RECYLEX	Résidus de l'ensemble industriel de l'Estaque (As , Pb)	Conception du confi- nement sur des bases analogues à RETIA	Constitue l'autre partie du site de l'Estaque complémen- taire de RETIA			
Marseille quar- tier Montredon	Legré Mante	Résidus de fabrication d'acide tartrique	Site usine : évacuation des terres les plus polluées et traitement in-situ des autres Site bord de mer : excavation d'une partie des déchets et confinement du reste	Réhabilitation motivée par un projet immobilier L'arrêté préfectoral prescri- vant les travaux sur site a été attaqué au tribunal adminis- tratif			
Port de Bouc	ETERNIT Techno- polis	Déchets de produits amiantés	Réhabilitation à termi- ner	Opposition du propriétaire			
Istres Rassuen	Salins du Midi	Dépôts externes à l'an- cienne usine d'engrais	Confinement	Déterminations des responsabilités en cours			
Marseille l'Escalette	Disparu	Crassier d'une ancienne fonderie de plomb et dépôts dispersés	Mise en sécurité de certains dépôts	Intervention ADEME à lan- cer en 2014 dans le cadre des sites à responsable défaillant			
Marseille Calanque de Samena	Disparu	Dépôts d'anciens fours à chaux et fonderie et dépôts annexes		Les parties les plus acces- sibles au public ont été interdites d'accès, interven- tion ADEME à préparer idem ci-dessus			
Tarascon	Fibre Ex- cellence ex Tembec	Mercure qui imprègne le sol de l'ancienne électrolyse	Excavation des volumes les plus contaminés, confinement du résiduel	Les travaux ont été lancés avec du retard, mais se déroulent dans les conditions prévues par l'arrêté préfec- toral.			
Septèmes les vallons	Duclos Environne- ment	Mercure	Interprétation de l'état des milieux hors site et plan de gestion à remettre	Pollution à traiter à la suite de la cessation d'activité			