

Commission de Suivi de Site (CSS) EPC France - commune de Cabriès réunion du 4 avril 2024 - Compte-Rendu -

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET/OU SUPPLEANTS, SUIVANT ARRETE PREFECTORAL DU 1 FEVRIER 2021

COLLEGE « ADMINISTRATIONS »

Bruno CASSETTE	SOUS-PREFET D'AIX-EN-PROVENCE	Pouvoir
Jean-Philippe PELOUX	DREAL PACA	Présent
Jacques CASANOVA	DREAL PACA	Présent
	ARS PACA	Pouvoir
	DDTM	
	DIRECCTE	
	SIRACEDPC	

COLLEGE « COLLECTIVITES TERRITORIALES »

Titulaires

Amapola VENTRON	COMMUNE DE CABRIES / PRESIDENTE	
Sylvie SOUCHON	COMMUNE DE CABRIES	Présente
Frédéric MORLOT	COMMUNE DE CABRIES	
Claude FARCI	COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	Présent
Vincent LANGUILLE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	
Arnaud MERCIER	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	
Olivier FREGEAC	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	Présent

Suppléants

Robert ABELA	COMMUNE DE CABRIES	
Frédéric VARTANIAN	COMMUNE DE CABRIES	
Mehdi MEDJATI	COMMUNE DE CABRIES	Présent
Gérard PATOT	COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	
Monique SLISSA	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	
Richard MALLIE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	
Jean-David CIOT	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	

COLLEGE « RIVERAINS »

Titulaires

Joseph CATTINO	CABRIES NATURE ENVIRONNEMENT	
Jérôme CHARPENTIER	SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE	Présent

Suppléants

Gérard VAN DEN BRANDE	CABRIES NATURE ENVIRONNEMENT	
Christian MARSEILLE	SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE	

COLLEGE « EXPLOITANTS »

Titulaire

Franck ALLIGIER	EPC FRANCE	Présent
Claude ROTH	EPC FRANCE	

Suppléants

Sébastien LAMBERT	EPC FRANCE	
Kévin CAPELLO	EPC FRANCE	

COLLEGE « SALARIES »

Titulaire

Mounir BENMERABET	EPC FRANCE	Présent
-------------------	------------	---------

Suppléante

Bruneilde MIORCEC DE Kerdanet	EPC FRANCE	
--------------------------------------	------------	--

EXPERTS

Hervé BOVO	SDIS 13	Présent
Anaïs BOIVIN	SDIS 13	Présente

SECRETARIAT

Mélanie TREGLIA	CYPRES	Présente
------------------------	--------	----------

AUTRES PRESENTS NON NOMMES DANS L'ARRETE PREFECTORAL

KHELLACHE Lyvia	EPC FRANCE	Présente
------------------------	------------	----------

FORMALITES STATUTAIRES - QUORUM

Nombre de membres : 18

Quorum : 9 (la moitié des voix délibératives)

Majorité : 5 (deux-tiers des présents ou représentés)

NOMBRE DE PRESENTS ET REPRESENTES

COLLEGE ÉTAT (7 VOIX/PERS.) :	1 PRESENT - 1 POUVOIR	14 VOIX	(/42)
COLLEGE COLLECTIVITES (6 VOIX/PERS.) :	4 PRESENTS - 0 POUVOIR	24 VOIX	(/42)
COLLEGE RIVERAINS (21 VOIX/PERS.) :	1 PRESENT - 0 POUVOIR	21 VOIX	(/42)
COLLEGE EXPLOITANT (21 VOIX/PERS.) :	1 PRESENT - 0 POUVOIR	21 VOIX	(/42)
COLLEGE SALARIES (42 VOIX/PERS.) :	1 PRESENT - 0 POUVOIR	42 VOIX	(/42)

TOTAL : 8 PRESENTS- 1 REPRESENTE = 9 MEMBRES SUR 18 ET 122 VOIX DELIBERATIVES SUR 210 - LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE PEUT DELIBERER VALABLEMENT.

La réunion débute à 14h10, les différents points de l'ordre du jour sont abordés.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CSS DU 4 AVRIL 2023

Le compte-rendu a été adressé à tous les membres de la commission.

Un vote est demandé par le secrétariat de la CSS pour l'adoption du compte-rendu de la réunion de la CSS du 4 avril 2023 ; il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention :

Résolution :

La Commission adopte le compte-rendu la réunion de la CSS du 4 avril 2023.

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 158

BILAN DE LA SOCIETE EPC FRANCE DEPUIS LA DERNIERE CSS

Un diaporama est présenté par Madame Khellache (en annexe).

Précisions sur les diapositives :

Diapo 5 : Nos explosifs sont utilisés principalement dans le minage en carrière, les travaux publics, les tunnels et quelques travaux spéciaux.

Diapo 14 : RDD = revues de direction.

Diapo 16 : Suite à l'inspection DREAL du 28 novembre 2023 nous avons entamé un travail sur nos stocks de détonateurs non commercialisables dont nous devons nous défaire. A ce jour tout a été détruit. Tous les équipements importants pour la sécurité ont été contrôlés.

Diapo 17 : Nous réalisons beaucoup de formations internes, en particulier sur la thématique pyrotechnique.

Monsieur Peloux : L'application smartphone permet-elle de faire remonter plus d'incidents ?

Madame Khellache : Elle permet de faire remonter plus d'informations sur les défauts de qualité du process mais le nombre d'incidents rapportés n'ont pas augmenté puisqu'ils l'étaient déjà avant l'utilisation de l'application.

Monsieur Benmerabet : Chacun de nos véhicules est équipé d'un téléphone dédié sur lequel cette application est installée.

Monsieur Vandenbrande : Que faites-vous des détonateurs qui ne sont plus utilisables ?

Monsieur Benmerabet : Nous sommes obligés de les détruire.

Monsieur Peloux : Lors de notre dernière inspection nous avons constaté qu'il y avait des détonateurs périmés, nous avons demandé à l'exploitant de tous les détruire dans un délai de six mois soit jusqu'au 31 mars 2024.

BILAN DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

M. Peloux présente un diaporama (en annexe).

Diapo 9 : Les documents SGS produits par l'exploitant ont une valeur réglementaire, l'exploitant doit donc se conformer à ses propres prescriptions, c'est le cas pour tous les sites SEVESO seuil haut. L'exploitant s'expose à des sanctions de l'administration s'il ne les respecte pas.


Diapo 10 : Concernant les stocks de détonateur périmés il est à noter qu'ils étaient bien listés dans l'inventaire et que le timbrage global était respecté.

Le texte réglementaire en bas de page fait référence aux garanties financières que l'exploitant doit prendre. Ces garanties doivent couvrir la remise en état du site après une cessation d'activité ou bien la gestion des pollutions en cas d'accident.

Monsieur Peloux : Nous inspectons le site de Cabriès une fois par an. Il n'y a pas d'activités de production sur ce site. Concernant le risque foudre nous réalisons des contrôles couramment. Concernant la thématique du débroussaillage une inspection est prévue cette année. Concernant les risques liés aux produits nous nous assurons surtout que les produits stockés sont bien homologués. Nous nous assurons que le risque d'erreur humaine soit également minimal (en évitant qu'un transpalette mal manipulé vienne percuter les produits par exemple.

L'ordre du jour étant épuisé, la CSS se termine à 14h50.

La Présidente de la CSS



Amapola VENTRON
Maire de Cabriès



CSS Cabriès Avril 2023

EPC FRANCE



Sommaire

- ➔ La société EPC France
- ➔ Bilan EPC 2023
- ➔ Bilan du SGS

EPC FRANCE


La société EPC France

EPC-FRANCE est une filiale du groupe EPC (Explosifs et Produits Chimiques) créée en 1894

39 filiales
dans 21 pays



Des clients
dans plus de 40 pays et
sur les 5 continents



d'un Chiffre d'affaire
340 M€

~ 2000
employés

Fonds propres
consolidés :
> 100 M€

Investissement
R&D moyen:
2 M€

Explosifs &
Services
65%

Diversification
16%




Démolition
19%





La société EPC France



84 MILLIONS d'€

80% France/ 20% export

330 collaborateurs

- 1 Siège / 1 Usine

- 12 dépôts

- 2 000 tonnes capacité de stockage

- 19 UMFE (6 dédiées aux tunnels)

~ 60 Camions de livraison

~ 40 foreuses

9 millions de m³ traités



Usine + Siège



Dépôts de distribution



Unité Mobile de Fabrication d'Explosifs





La société EPC France

Usine - Bouches du Rhône

Site industriel historique créé en 1894



EPC FRANCE


La société EPC France

Activité – Minage en carrière




La société EPC France

Activité – Minage en TP



La société EPC France

Activité – Minage en tunnels



La société EPC France

Activité – Travaux spéciaux – Confortement – Fondations – Soutènement






Le dépôt de Cabriès

EPC FRANCE

Le dépôt de Cabriès

L'organisation



Bilan EPC France

Certifications



Maintien des certifications :

- ISO 9001 : Qualité
- ISO 14001 : Environnement
- ISO 45001 : Sécurité, santé



Maintien certification :

- **ISO 22301 : Continuité d'activité (PCA)**



Obtention d'une nouvelle certification :

- **QUALIOPI : Formation**



Bilan du SGS

EPC FRANCE

Bilan du SGS

Bilan annuel, lors de la Revue De Direction (RDD)

RDD Mai 2023

*Bilan des actions et
indicateurs*

*Bilan des audits et
inspections*

*Bilan des Accidents
de Travail (AT) et
actions correctives*

*Bilan des
Remontées
d'Informations (RI)
et Retours
d'Expériences (REx)*

MATURITE DU SGS

TABLEAU de SYNTHÈSE respect des exigences ISO

		Evaluations	Taux %	Niveaux de CONFORMITÉ
Niveau moyen sur l'ensemble des Exigences :		Conforme	91%	Niveau 4
1	Contexte de l'organisme	Conforme	94%	Niveau 4
4.1	Compréhension du contexte et des enjeux	Conforme	100%	Niveau 4
4.2	Besoins et des attentes	Conforme	92%	Niveau 4
4.3	Système de Gestion de la Sécurité	Conforme	100%	Niveau 4
4.4	SGS et procédures	Convaincant	85%	Niveau 3
2	Responsabilité de la direction	Conforme	100%	Niveau 4
5.1	Responsabilité et engagement de la direction	Conforme	100%	Niveau 4
5.2	Politique PPAM	Conforme	100%	Niveau 4
5.3	Rôles, responsabilités et autorités	Conforme	100%	Niveau 4
3	Planification du SGS	Convaincant	87%	Niveau 3
6.1	Prise en compte des risques	Conforme	92%	Niveau 4
6.2	Objectifs et planification pour les atteindre	Convaincant	85%	Niveau 3
6.3	Planification des modifications du SGS	Convaincant	85%	Niveau 3
4	Formation - Gestion documentaire	Convaincant	84%	Niveau 3
7.1	Gestion des ressources	Convaincant	83%	Niveau 3
7.2	Gestion des compétences	Conforme	100%	Niveau 4
7.3	Sensibilisation/Information	Convaincant	70%	Niveau 3
7.4	Communication	Conforme	100%	Niveau 4
7.5	Informations documentées	Convaincant	70%	Niveau 3
5	Maîtrise opérationnelle - EIPS	Convaincant	82%	Niveau 3
8.1	Planification et maîtrise opérationnelle	Convaincant	82%	Niveau 3
8.2	Détermination des exigences relatives SGS	Convaincant	83%	Niveau 3
8.3	EIPS	Convaincant	89%	Niveau 3
8.4	Maîtrise opérationnelle	Convaincant	88%	Niveau 3
8.5	Gestion des modifications	Convaincant	74%	Niveau 3
8.6	Récollement des exigences AP	Convaincant	70%	Niveau 3
8.7	Maîtrise des éléments de sortie non conformes	Conforme	92%	Niveau 4
6	Audit Interne - RDD	Convaincant	89%	Niveau 3
9.1	Exercices et surveillance	Convaincant	78%	Niveau 3
9.2	Audit interne	Convaincant	88%	Niveau 3
9.3	Revue de direction	Conforme	100%	Niveau 4
7	Amélioration	Conforme	98%	Niveau 4
10.1	REX	Conforme	100%	Niveau 4
10.2	Non-conformité et actions correctives	Conforme	94%	Niveau 4
10.3	Amélioration continue	Conforme	100%	Niveau 4

Libellés explicites
des niveaux de VÉRACITÉ

Niveau 1 :
L'action **n'est pas réalisée** ou alors de manière très aléatoire. 0%

Niveau 2 :
L'action est **réalisée quelques fois** de manière informelle. 25%

Niveau 3 :
L'action est **formalisée** et réalisée de manière assez convaincante. 75%

Niveau 4 :
L'action **formalisée est réalisée, améliorée et tracée**. 100%

Les 7 thématiques du SGS

118 Critères évalués suivant 4 niveaux (de 1 à 4)

Bilan des inspections

Audits et inspections

Inspections réglementaires par la DREAL 28 novembre 2023



+ Vérifications réglementaires par des organismes de contrôles agréés (Dekra, ...) : foudre, électricité, moyens de manutention,...

Bilan des inspections

Actions de contrôle et de vérifications

- ➔ Contrôle des extincteurs
- ➔ Contrôle et maintenance des installations de télésurveillance
- ➔ Suivi et enregistrement des EIPS (Eléments Importants Pour la Sécurité, MMR)
- ➔ Plans de prévention
- ➔ Contrôle des impacts foudres : absence d'impact foudre
- ➔ Test sirène et automate d'appel tous les 1^{er} mercredi de chaque mois

Bilan SGS

Actions de formation



3 types de formations

Règlementaires

*ADR, CPT,
CACES...*

Internes

*Formations
Esprit d'Equipe
et CAP Santé*

Continues

*Trimestrielles
Sécurité, Qualité,
Environnement,
Sûreté, Transport*

Bilan SGS

Les faits marquants

DUER révisé Aout 2023

exercice POI le 03/10/2023

PLAN DE SÉCURITÉ Incendie - Explosion

Main courante
EXERCICE

Mardi 3 octobre 2023 à 10h48

Organisation :
EPC France

Résumé

Plan d'action

CHAUFFEURS / CONVOYEURS / ADMINISTRATIFS

- Appeler le Chef de Dépôt 11:02:23
- Appeler les Pompiers (18) 11:19:55
- Combattre le feu 11:08:17
- Evacuation et blocage du chemin d'accès au dépôt 11:02:07
- Actionner la sirène PPI (uniquement en cas de PPI) 11:08:57
- Fermer les portes des dépôts 11:00:31

DOI - DIRECTEUR DES OPERATIONS INTERNES

- Prendre le rôle de DOI 11:03:19
- Prendre les informations 11:03:24
- Recenser les personnes présentes sur site 11:03:27
- Appeler la DREAL 11:14:48
- Appeler la Préfecture - Demander le déclenchement du PPI (si nécessaire) 11:20:34
- Appeler la Police de Vitrolles (17) 11:08:26
- Appeler la Mairie 11:10:53
- Police Municipale CABRIES 10:54:52
- Appeler le Directeur Régional (Franck ALLIGIER) 11:03:45
- Appeler le Directeur QSE (Claude ROTH) 10:53:12
- Appeler le Directeur Général Délégué (Sébastien LAMBERT) 11:04:08
- Préparer inventaire stock dépôts 11:01:40

Bilan du SGS

Les accidents de travail et retours d'expérience

0 AT en 2023

**REX : Moteurs de portails HS en juin
2023**

**Vents violents entrainant la chute
d'arbres sur le chemin en Aout 2023
(passage d'Enedis pour remettre les
câbles à leurs places)**

Bilan SGS

Les accidents de travail et retours d'expérience

**Aucun accident ou incident au sens
du risque technologique**

Identification
Traitement

**Application Smartphone pour
Remontées d'Informations**

Communication

**Flash sécurité / 1/4h sécurité
+ messages Sécurité sur écran dynamique (TV)
Réunion sécurité Globale EPC**



Merci pour votre attention

EPC FRANCE



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Commission de Suivi de Site

« EPC Cabriès »

04 avril 2024



Ordre du jour

- Quorum
- Approbation du compte rendu de la CSS du 4/04/2023
- Présentation par EPC du bilan annuel 2023 et des actions menées et faits marquants depuis la dernière CSS
- Bilan de l'Inspection des installations classées depuis la dernière CSS
- Questions diverses



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

1. Quorum



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

2. Approbation du compte rendu de la dernière CSS



3. Présentation EPC France du bilan annuel, des actions menées et faits marquants depuis la dernière CSS



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

4. Actions de l'Inspection des Installations Classées depuis la dernière CSS

Actions de contrôle

- Contrôle des exploitants à plusieurs niveaux :
 - Inspections sur le terrain
 - Programmées (programme pluriannuel de contrôles),
 - Inopinées (inspections, exercices POI/PPI),
 - Circonstanciées (accidents, incidents, plaintes, épisodes de pollution, etc.).
 - Contrôles inopinés sur les rejets
 - Au travers de laboratoires mandatés par la DREAL
 - Inspection sur pièces
 - Plan de défense incendie,
 - Étude de dangers
 - Etc.
 - *Certains produits de sortie (ex : lettre de conclusion) visibles sur :
<https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/>*

Actions d'autorisation / réglementation

- Autorisation de nouvelles installations
 - Instruction des demandes d'autorisation pour les régimes A, E
 - Définition droits et obligations -> arrêté préfectoral (AP)
- Encadrement de l'évolution des sites
 - Modifications substantielles / non substantielles -> APC
- Démarche de réduction constante des risques et des nuisances
 - Réexamen périodique conformément à la directive IED
Réexamen quinquennal des études de dangers pour les Seveso Seuil Haut
 - Examen d'études des risques sanitaires
 - Etc.

*Certains produits de sortie (ex : lettre de conclusion) visibles sur :
<https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/>*

Evolutions sur les rapports d'inspection

Procédure d'inspection et outil national de suivi :

- Points de contrôle réglementaires -> Constats de l'Inspection
- Suites harmonisées :
 - sans suite administrative
 - avec suites administratives : APC, APMU, APMD, Sanctions, Lettre de suite

Rapports mis en ligne (obligation nationale depuis le 1/01/2022)

- Objectif national (européen) de signature du rapport sous 2 mois
- Publié automatiquement 1 mois après la date de signature du rapport
- 15 jours pour l'exploitant pour faire ses observations

Actions de la DREAL 2023

- **Instructions et décisions administratives** : Aucun AP / APC depuis la dernière CSS
- **Dernières inspections réalisées** :
 - **28/11/2023** : Obligations réglementaires et suivi du timbrage en fonctionnement

-> 6 Points de contrôle, 0 non conformité

-> 2 Demandes de compléments/modifications

- Engagement à évacuer progressivement les stocks non commercialisables
- Modification d'une procédure écrite relative au risque d'erreur de manutention lors de l'utilisation d'un outil de type transpalette

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a montré qu'il fait preuve d'un suivi rigoureux de ses stocks aux fins de respect du timbrage.

La gestion de la sécurité est bien prise en compte par l'exploitant qui assure un suivi de la formation de son personnel et dispose de procédures claires.

Une attention particulière doit être accordée aux délais d'élimination des produits voués à destruction ainsi qu'à l'évolution de l'indice de référence pour l'actualisation des Garanties Financières.



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

5. Points divers

Merci pour votre attention