


Annexe 2 : Plan de situation du projet (éch. 1/ 30 000e)





Annexe 3 : Photographies de la zone de projet





Annexe 3 : Photographies de la zone de projet



Photos prises en octobre 2013 :



Les enrochements ont quasiment disparu





Annexe 3 : Photographies de la zone de projet



Intégration du site dans l'environnement lointain



