Données du projet

Numéro d'affaire : RD2210 - Parking covoiturage Titre du calcul : Vérification de la stabilité générale

Lieu: Commune de Châteauneuf-Grasse

Commentaires : N/A

Système d'unités : kN, kPa, kN/m3

γw: 10.0 Couches de sol

	Nom	Couleur	γ	φ	С	Δс	qs clous	рl	KsB	Anisotropie	Favorable	Coefficients de sécurité spécifiques
ŕ	Remblais		20,0	25,00	0,0	0,0		-	-	Non	Non	Non
2	Argiles à blocs		20,0	30,00	0,0	0,0	ı	-	-	Non	Non	Non
(Substratum dolomitique ou marneux		22,0	35,00	10,0	0,0	-	-	-	Non	Non	Non

Couches de sol (cont.)

	Nom	Couleur	Гγ	Гс	Γtan(φ)	Type de cohésion	Courbe
1	Remblais		-	-	-	Effective	Linéaire
2	Argiles à blocs		-	-	-	Effective	Linéaire
3	Substratum dolomitique ou marneux		-	-	-	Effective	Linéaire

Points

	Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ		Х	Υ
1	14,495	20,134	2	24,851	19,113	3	26,337	18,585	4	32,573	13,612	5	40,908	12,573	6	60,316	11,498
7	84,593	10,862	8	100,045	-1,590	9	21,395	19,450	10	31,232	18,820	11	34,692	16,513	13	70,260	16,436
14	78,376	11,025	16	78,376	7,225	17	34,841	11,930	18	14,495	14,128	19	100,045	-12,744	20	78,376	-4,075
21	34,841	-3,270	22	14,495	2,147												

Segments

	Point 1	Point 2																		
2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	7	8	7	8	9	10	9	10	11
12	13	14	14	16	17	15	17	18	16	19	20	17	20	21	18	21	22	19	6	14
20	14	7	21	1	9	22	9	2	23	16	8	24	11	13						

Surcharges réparties

	Nom	X gauche	Y gauche	q gauche	X droite	Y droite	q droite	Ang/horizontale
1	Surcharge circulation	34,692	16,513	10,0	70,260	16,436	10,0	90,00




Talren v5

Imprimé le : 22 déc. 2020 14:25:00

Calcul réalisé par : CG06

Projet : Vérification de la stabilité générale



Données de la phase 2

Nom de la phase : Après mise en place du parking Détermination de l'enveloppe du talus : automatique

Segments de la phase

	Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent		Point 1	Point 2	Sol sous-jacent
7	8	7	Remblais	8	9	10	Remblais	9	10	11	Remblais
12	13	14	Remblais	14	16	17	Argiles à blocs	15	17	18	Argiles à blocs
16	19	20	Substratum dolomitique ou marneux	17	20	21	Substratum dolomitique ou marneux	18	21	22	Substratum dolomitique ou
20	14	7	Remblais	21	1	9	Remblais	23	16	8	Argiles à plocs
24	11	13	Remblais								

Liste des éléments activés

Surcharges réparties : Surcharge circulation

Conditions hydrauliques : Néant



Talren v5

Imprimé le : 22 déc. 2020 14:25:01

Calcul réalisé par : CG06

Projet : Vérification de la stabilité générale

Données de la situation 1

Nom de la phase : Après mise en place du parking

Nom de la situation : Stabilité générale

Méthode de calcul: Bishop

Jeu de coefficients de sécurité pour cette situation : Eurocode - Fondamental - Ouvrage courant

Détail du jeu de coefficients de sécurité

Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient	Nom	Coefficient
Γmin	1,000	Гs1	1,000	Г's1	1,000	Гφ	1,250	Гс'	1,250	Гси	1,400
ΓQ	1,300	Fqsl,clou,ab	1,250	Fqsl,clou,es	1,100	Γqsl,tirant,ab	1,400	Γqsl,tirant,es	1,000	Fqsl,bande	1,100
ГрІ	1,400	Га,clou	1,250	Γa,tirant	1,250	Га,bande	1,250	Γbuton	1,800	Гs3	1,100

Type de surface de rupture : Circulaire automatique

Nombre de découpages : 10 Incrément sur le rayon : 0,500

Abscisse émergence limite aval : 34,500 Type de recherche : Point de passage imposé Point de passage imposé : X= 78,376; Y= -4,075

Nombre de tranches : 100 Prise en compte du séisme : Non

Conditions de passage dans certains sols : Passage refusé dans Substratum dolomitique ou marneux

Résultats

Coefficient de sécurité minimal : 1,2663

Coordonnées du centre critique et rayon du cercle critique : N°= 86; X0= 88,60; Y0= 26,55; R= 29,78




Talren v5

Imprimé le : 22 déc. 2020 14:25:01

Calcul réalisé par : CG06

Projet : Vérification de la stabilité générale



Setec
C:\underlisateurs\teaggen\OneDrive - departement\teaggen\OneDrive - departement\teaggen

Phase 2: Après mise en place du parking Schéma de phasage Phase 1: Avant mise en place parking

Projet : Vérification de la stabilité générale

Page 6/6

Talren v5

Imprimé le : 22 déc. 2020 14:25:02 Calcul réalisé par : CG06