

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT « LA MARNIÈRE »

DOSSIER D'EXAMEN AU CAS PAR CAS

Annexe 3 : Photos

A	04/2024	1ere émission	OBN	CSE	
Indices	Date	Objet de l'indice	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur



2. PHOTOGRAPHIES

Source : Actierra Mars 2024



1

Vue sur la zone viabilisée en direction de la Sainte Victoire



2

Vue sur la partie terrassée au Sud de l'aire d'étude



3

Vue sur la brasserie artisanale depuis la zone viabilisée



4

Vue sur le terrain et ligne électrique située à l'Ouest de la zone d'étude



5

Bassin de rétention au Nord Est de la zone d'étude



6

**Vue sur le rejet des eaux pluviales et cours d'eau avec bâtiment Lidl en arrière-plan
(Nord-Ouest de la zone d'étude)**



7
Vue sur l'aire d'étude depuis le Nord Est vers le Sud



8
Environnement routier au Sud de la zone d'étude



9

Vieil arbre et vue sur la maison derrière la brasserie



●

Poste électrique