## SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE - CLUB INFRASTRUCTURE

**VENDREDI 31 MARS 2017** 

DT SNCF Réseau PACA - Pôle Environnement & Développement Durable



# Étude TVB sur le diagnostic des ouvrages


Vis-à-vis du réseau ferré sur le secteur de l'Étang-de-Berre

DT SNCF Réseau PACA - Pôle Environnement & Développement Durable



# CONTEXTE DE L'ÉTUDE


19 secteurs du SRCE identifiés comme prioritaires en PACA





## CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Prospections terrains et diagnostics réalisés par la LPO sur la LGV Méditerranée (Secteurs 12 et 18 du SRCE)



 Ouvrages de franchissement observés et aménagements proposés

#### Passages inférieurs de grande taille type « dalot »

Cela concerne les ouvrages  $n^* @$ , @ et @. Ils mesurent entre 100 et 180 mètres de longueur et sont de grande dimension  $| \cdot 2$  mètres de hauteur), Ils drainent les eaux de ruissellement de cours d'eau extrêmement temporaires lors des fortes pluies. On observe au niveau de leurs sorties est un double seuil, voire un tripie seuil pour l'ouvrage  $n^* @$ , ne permettant pas le franchissement par la faune terrestre.

La mise en place d'un plan incliné à pentes douces permettrait à l'ensemble de la faune terrestre de monter et descendre de l'ouvrage de franchissement. Des caches artificielles type blocs rocheux pourraient être installées afin d'inciter les animaux à l'emprunter.



Triple seuil observé su l'ouvrage n°© © Nicolas Fuento

La réalisation d'enrochements sur toute ou partie de la largeur de Touvrage et aussi à étudier. Ces installations présenteraient le double avantage de le rendre accessible à la majorité des espèces terrestres, mais aussi de recréer des habitats intéressants, notamment pour le Lézard coellé, très prést sur ce secteur, notamment dans les enrochements artificiels en bordure de voie ferrée.

#### Dalot double au niveau de l'Espace Sénior

Cet ouvrage n® est de taille moyenne (environ 1 mètre de hauteur) et semble favorable au franchissement de la petite et moyenne faune. Cependant, les débouchés sont situés derrière le grillage qui longe la voie ferrée. L'ouvrage n'est donc actuellement pas utilisable par la faune sauvage. Le grillage mériter ait donc d'être déplacé derrière les débouchés du dalot pour le rendre fonctionnel. Le type de grillage à utiliser est décrit oliss has:




Dalot double au niveau de l'Espace Sénior © Nicolas Fuento




# CONTEXTE DE L'ÉTUDE

• Étude Écosphère : identification d'une 1 zone en Priorité 1 et 2 zones en Priorité 2



## LOCALISATION

- Lancement de l'étude « Diagnostic des ouvrages TVB vis-à-vis du réseau ferré sur le secteur de l'Étang-de-Berre » - Secteur n°12-13-18 du SRCE
  - → 1 zone en Priorité 1 et 2 zones en Priorité 2





## SPÉCIFICATIONS DU CCTP

### 3 ÉTAPES:

- 1. Identification des ouvrages existants et analyses-terrains
- Prospections terrains
- « Fiche ouvrage » à compléter
- 2. Analyse fonctionnelle des espaces et identification des espèces
- Définition des fonctionnalités et des réservoirs écologiques
- 3. Propositions d'aménagements hiérarchisées et chiffrées

#### 3 POINTS:

- 1 → Amélioration des ouvrages existants
- 2 -> Aménagement d'ouvrages existant nécessitant des études complémentaires
- 3 → Création de nouveaux ouvrages hiérarchisés et chiffrés
  - ► Appui et accompagnement de la LPO durant l'étude



## SUIVI DE L'ÉTUDE

**COPIL**: expert écologue (BE, LPO), services d'État (DREAL, Région PACA, CEREMA, ARPE...)

► Volonté d'intégrer les experts techniques et le personnel de la maintenance SNCF pour s'assurer de la faisabilité des travaux et/ou de la création de nouveaux ouvrages



## MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DT SNCF Réseau PACA - Pôle Environnement & Développement Durable

